


PLANTA BAIXA - LEVANTAMENTO CADASTRAL  
ESC.: 1/50



PLANTA BAIXA - MANUTENÇÃO  
ESC.: 1/50

**QUADRO DE ÁREAS**

ÁREA/OBJETO	ÁREA (M²)	TOTAL DE OBRAS	ÁREA (M²)	ÁREA (M²)
ÁREA DE SERVIÇOS	411,29	37,2%		
ÁREA DE ATENDIMENTO	153,54	37,2%		122,03
ÁREA DE LIXO	122,03	30,1%	QUADRANTE DE LIXO	122,03
ÁREA DE MANUTENÇÃO	122,03	29,6%		

**QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
001	ÁREA DE SERVIÇOS			
002	ÁREA DE ATENDIMENTO			
003	ÁREA DE LIXO			
004	ÁREA DE MANUTENÇÃO			

**QUADRO DE ESQUERDAS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
001	ÁREA DE SERVIÇOS			
002	ÁREA DE ATENDIMENTO			
003	ÁREA DE LIXO			
004	ÁREA DE MANUTENÇÃO			

**LEGENDAS**

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
[Símbolo]	ÁREA DE SERVIÇOS
[Símbolo]	ÁREA DE ATENDIMENTO
[Símbolo]	ÁREA DE LIXO
[Símbolo]	ÁREA DE MANUTENÇÃO

**PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA**

**MANUTENÇÃO - UNIDADE DE SAÚDE MARIL SERRANA DE**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / SERCIPE**

**POV. CEBRO. LARANJEIRAS/SP - 10/47.58.073 -**

**37/29/21.13.W**

**LEVANTAMENTO CADASTRAL**

**1 / 50**

Arquiteta & Urbanista  
**André Mendonça**

Projeto de Requalificação Arquitetônica  
Manutenção - Unidade de Saúde Maril Serrana de Laranjeiras / Sercipe  
Fundos Municipais de Saúde de Laranjeiras / Sercipe  
POV. CEBRO. LARANJEIRAS/SP - 10/47.58.073 - 37/29/21.13.W  
ACOSTO/2020

1 / 50