

000007

000002



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

12.338.510/0001-52

COMERCIAL TRINDADE E SANTOS

AUTO PEÇAS LTDA-ME

Av. Const. João A. de Santana 848 Campo

CEP: 49400-000 Simão Dias/SE

E-mail: jantopeças@gmail.com

Tel.: (79)3611-1161

| Boquim, _____ | | | | |
|--|--|-----|----------------|-------------|
| Prezados Senhores, | | | | |
| Solicito o fornecimento de orçamento dos materiais () / (X) serviços, abaixo relacionados com vistas à formatação de processo de licitação (X) / compra direta (). Todos os preços devem ser calculados com os impostos. | | | | |
| PLANILHA DE ORÇAMENTO | | | | |
| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UND | Valor Unitario | Valor Total |
| 1.1 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara | UND | 104,00 | 104,00 |
| 1.2 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland, pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara | UND | 2805,00 | 2805,00 |
| 1.3 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara | UND | 505,00 | 505,00 |
| 1.4 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | 79,00 | 79,00 |
| 1.5 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | 3353,00 | 3353,00 |
| 1.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | 486,00 | 486,00 |
| 1.7 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | 104,00 | 104,00 |
| 1.8 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | 2805,00 | 2805,00 |
| 1.9 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | 556,00 | 556,00 |
| 1.10 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | 104,00 | 104,00 |
| 1.11 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | 2986,00 | 2986,00 |
| 1.12 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | 506,00 | 506,00 |
| 1.13 | Serviço de Força de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | 108,00 | 108,00 |
| 1.14 | Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | 2105,00 | 2105,00 |
| 1.15 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | 428,00 | 428,00 |
| 1.16 | Serviço de Força de pneu para Retroescavadeira traseiro 17.5 - 25, 12 lonas | UND | 108,00 | 108,00 |
| 1.17 | Serviço de Recapagem de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas | UND | 3200,00 | 3200,00 |
| 1.18 | Serviço de Vulcanização de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas | UND | 556,00 | 556,00 |
| 1.19 | Serviço de Força de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | 79,00 | 79,00 |
| 1.20 | Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | 2952,00 | 2952,00 |
| 1.21 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | 428,00 | 428,00 |
| 1.22 | Serviço de Força de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas | UND | 108,00 | 108,00 |
| 1.23 | Serviço de Recapagem de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas | UND | 3200,00 | 3200,00 |
| 1.24 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas | UND | 556,00 | 556,00 |
| 1.25 | Serviço de Força de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | 82,00 | 82,00 |
| 1.26 | Serviço de Recapagem de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | 3200,00 | 3200,00 |
| 1.27 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | 484,00 | 484,00 |
| 2.1 | Serviço de Força de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara | UND | 84,00 | 84,00 |
| 2.2 | Serviço de Recapagem de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara | UND | 635,00 | 635,00 |

000003

| | | | | |
|------|---|-----|--------|--------|
| 2.3 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara | UND | 304,00 | 304,00 |
| 2.4 | Serviço de Força de pneu- micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5- sem câmara | UND | 68,00 | 68,00 |
| 2.5 | Serviço de Recapagem de pneu, micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5 | UND | 552,00 | 552,00 |
| 2.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5 | UND | 304,00 | 304,00 |
| 2.7 | Serviço de Força de pneu ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | 63,00 | 63,00 |
| 2.8 | Serviço de Recapagem de pneu, ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | 653,00 | 653,00 |
| 2.9 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | 295,00 | 295,00 |
| 3.1 | Serviço de Força de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara | UND | 32,00 | 32,00 |
| 3.2 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara | UND | 180,00 | 180,00 |
| 3.3 | Serviço de Força de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara | UND | 53,00 | 53,00 |
| 3.4 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara | UND | 202,00 | 202,00 |
| 3.5 | Serviço de Força de pneu carreta de trator 7.50 R16 | UND | 55,00 | 55,00 |
| 3.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu carreta de trator 7.50 R16 | UND | 202,00 | 202,00 |
| 3.7 | Serviço de Força de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro), 80/100 R18(dianteiro); Biz;80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21 | UND | 33,00 | 33,00 |
| 3.8 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz;80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21 | UND | 108,00 | 108,00 |
| 3.9 | Serviço de Força de pneu carro de mão, pneu 3.25-8, 2 lonas- com câmaras. | UND | 17,00 | 17,00 |
| 3.10 | Serviço de Força de pneu carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara | UND | 54,00 | 54,00 |
| 3.11 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara | UND | 385,00 | 385,00 |
| 3.12 | Serviço de Força de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17 | UND | 48,00 | 48,00 |
| 3.13 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17 | UND | 184,00 | 184,00 |
| 3.14 | Serviço de Força de pneu, Van 215/75 R16 C | UND | 48,00 | 48,00 |
| 3.15 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, Van 215/75 R16 C | UND | 202,00 | 202,00 |
| 3.16 | Serviço de Força de pneu, 195/55 R15 | UND | 55,00 | 55,00 |
| 3.17 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R15 | UND | 184,00 | 184,00 |
| 3.18 | Serviço de Força de pneu, 195/55 R16 | UND | 53,00 | 53,00 |
| 3.19 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R16 | UND | 184,00 | 184,00 |
| | TOTAL | | | |

No orçamento deverá constar: (SE PREFERIR, PODERÃO SER UTILIZADOS UM DOS MODELOS ANEXOS)

Empresa/Razão Social:
 CNPJ:
 Endereço:
 Bairro:
 Município:
 Fone / FAX:
 e-mail:
 Dados bancários:
 Todos os preços já estão calculados com impostos

Malores informações através dos telefones (3648-1919) ou pelo e-mail: compras@boquim.se.gov.br.

Atenciosamente
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EM: 04/02/2022
 Márcio Fabrício Campos Ramos
 SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS
 1150 97

12.338.510/0001-52
 COMERCIAL TRINDADE E SANTOS
 AUTO PEÇAS LTDA-ME
 Av. Const. João S. de Santana 848 Centro
 CEP: 49488-000 Simão Dias/SE
 E-mail: jantocpeças@gmail.com
 Tel.: (79)3611-1161

12.338.510/0001-52
 COMERCIAL TRINDADE E SANTOS
 AUTO PEÇAS LTDA-ME
 Av. Const. João S. de Santana 848 Centro
 CEP: 49488-000 Simão Dias/SE
 E-mail: jantocpeças@gmail.com
 Tel.: (79)3611-1161

300003

000009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

000004

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

| Boquim , | | | | |
|--|--|-----|----------------|-------------|
| Prezados Senhores, | | | | |
| Solicito o fornecimento de orçamento dos materiais () / (X) serviços, abaixo relacionados com vistas à formatação de processo de licitação(X)/compra direta(). Todos os preços devem ser calculados com os impostos. | | | | |
| PLANILHA DE ORÇAMENTO | | | | |
| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UND | Valor Unitário | Valor Total |
| 1.1 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara | UND | 100,00 | 100,00 |
| 1.2 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland, pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara | UND | 2.807,00 | 2.807,00 |
| 1.3 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara | UND | 508,00 | 508,00 |
| 1.4 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | 75,00 | 75,00 |
| 1.5 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | 3.355,00 | 3.355,00 |
| 1.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | 487,00 | 487,00 |
| 1.7 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | 76,00 | 76,00 |
| 1.8 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | 2.804,00 | 2.804,00 |
| 1.9 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | 560,00 | 560,00 |
| 1.10 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | 100,00 | 100,00 |
| 1.11 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | 2.985,00 | 2.985,00 |
| 1.12 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | 508,00 | 508,00 |
| 1.13 | Serviço de Força de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | 70,00 | 70,00 |
| 1.14 | Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | 2.104,00 | 2.104,00 |
| 1.15 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | 430,00 | 430,00 |
| 1.16 | Serviço de Força de pneu para Retroescavadeira traseiro 17.5 - 25 , 12 lonas | UND | 100,00 | 100,00 |
| 1.17 | Serviço de Recapagem de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas | UND | 3.203,00 | 3.203,00 |
| 1.18 | Serviço de Vulcanização de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25 , 12 lonas | UND | 558,00 | 558,00 |
| 1.19 | Serviço de Força de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | 75,00 | 75,00 |
| 1.20 | Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | 2.955,00 | 2.955,00 |
| 1.21 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | 430,00 | 430,00 |
| 1.22 | Serviço de Força de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25 , 16 lonas | UND | 100,00 | 100,00 |
| 1.23 | Serviço de Recapagem de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas | UND | 3.203,00 | 3.203,00 |
| 1.24 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas | UND | 558,00 | 558,00 |
| 1.25 | Serviço de Força de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | 80,00 | 80,00 |
| 1.26 | Serviço de Recapagem de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | 3.203,00 | 3.203,00 |
| 1.27 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | 485,00 | 485,00 |
| 2.1 | Serviço de Força de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara | UND | 80,00 | 80,00 |
| 2.2 | Serviço de Recapagem de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara | UND | 640,00 | 640,00 |

000005

| | | | | |
|------|---|-------|--------|--------|
| 2.3 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara | UND | 305,00 | 305,00 |
| 2.4 | Serviço de Força de pneu- micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5- sem câmara | UND | 65,00 | 65,00 |
| 2.5 | Serviço de Recapagem de pneu, micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5 | UND | 555,00 | 555,00 |
| 2.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5 | UND | 308,00 | 308,00 |
| 2.7 | Serviço de Força de pneu ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | 60,00 | 60,00 |
| 2.8 | Serviço de Recapagem de pneu, ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | 655,00 | 655,00 |
| 2.9 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | 298,00 | 298,00 |
| 3.1 | Serviço de Força de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara | UND | 29,00 | 29,00 |
| 3.2 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara | UND | 182,00 | 182,00 |
| 3.3 | Serviço de Força de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara | UND | 49,00 | 49,00 |
| 3.4 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara | UND | 205,00 | 205,00 |
| 3.5 | Serviço de Força de pneu carreta de trator 7.50 R16 | UND | 45,00 | 45,00 |
| 3.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu carreta de trator 7.50 R16 | UND | 205,00 | 205,00 |
| 3.7 | Serviço de Força de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz;80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21 | UND | 30,00 | 30,00 |
| 3.8 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz;80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21 | UND | 110,00 | 110,00 |
| 3.9 | Serviço de Força de pneu carro de mão, pneu 3.25-8, 2 lonas- com câmaras. | UND | 35,00 | 35,00 |
| 3.10 | Serviço de Força de pneu carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara | UND | 50,00 | 50,00 |
| 3.11 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara | UND | 387,00 | 387,00 |
| 3.12 | Serviço de Força de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17 | UND | 45,00 | 45,00 |
| 3.13 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17 | UND | 188,00 | 188,00 |
| 3.14 | Serviço de Força de pneu, Van 215/75 R16 C | UND | 45,00 | 45,00 |
| 3.15 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, Van 215/75 R16 C | UND | 205,00 | 205,00 |
| 3.16 | Serviço de Força de pneu, 195/55 R15 | UND | 45,00 | 45,00 |
| 3.17 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R15 | UND | 186,00 | 186,00 |
| 3.18 | Serviço de Força de pneu, 195/55 R16 | UND | 45,00 | 45,00 |
| 3.19 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R16 | UND | 186,00 | 186,00 |
| | | TOTAL | | |

No orçamento deverá constar: (SE PREFERIR, PODERÃO SER UTILIZADOS UM DOS MODELOS ANEXOS)

Empresa/Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Bairro:

Município:

Fone / FAX:

e-mail:

Dados bancários:

Todos os preços já estão calculados com impostos

Maiores informações através dos telefones (3645 - 1919) ou pelo e-mail
compras@boquim.se.gov.br.

Atenciosamente
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

000010

22.177.429/0001-91
JOSÉ CARLOS MARQUES DE FREITAS
AV: PAULO BARRETO DE MENEZES, 940
CENTRO - CEP: 49368-890
BOQUIM - SERGIPE

EM: 04/02/2022
Márcio Fabrício Campos Ramos
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS
RSC 477

000011



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

000006

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

| Boquim, | | | | |
|--|---|-----|----------------|-------------|
| Prezados Senhores, | | | | |
| Solicito o fornecimento de orçamento dos materiais () / (X) serviços, abaixo relacionados com vistas à formatação de processo de licitação(X)/compra direta(). Todos os preços devem ser calculados com os impostos. | | | | |
| PLANILHA DE ORÇAMENTO | | | | |
| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UND | Valor Unitario | Valor Total |
| 1.1 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas sem câmara | UND | 102,00 | 102,00 |
| 1.2 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland, pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara | UND | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.3 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara | UND | 502,00 | 502,00 |
| 1.4 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | 77,00 | 77,00 |
| 1.5 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 1.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | 484,00 | 484,00 |
| 1.7 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | 102,00 | 102,00 |
| 1.8 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.9 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | 554,00 | 554,00 |
| 1.10 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | 102,00 | 102,00 |
| 1.11 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | 2.984,50 | 2.984,50 |
| 1.12 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | 504,00 | 504,00 |
| 1.13 | Serviço de Força de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | 106,00 | 106,00 |
| 1.14 | Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | 2.103,00 | 2.103,00 |
| 1.15 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | 426,00 | 426,00 |
| 1.16 | Serviço de Força de pneu para Retroescavadeira traseiro 17.5 - 25, 12 lonas | UND | 106,00 | 106,00 |
| 1.17 | Serviço de Recapagem de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas | UND | 3.197,00 | 3.197,00 |
| 1.18 | Serviço de Vulcanização de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas | UND | 554,00 | 554,00 |
| 1.19 | Serviço de Força de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | 77,50 | 77,50 |
| 1.20 | Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 1.21 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | 426,00 | 426,00 |
| 1.22 | Serviço de Força de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas | UND | 106,00 | 106,00 |
| 1.23 | Serviço de Recapagem de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas | UND | 3.197,00 | 3.197,00 |
| 1.24 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas | UND | 554,00 | 554,00 |
| 1.25 | Serviço de Força de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | 80,00 | 80,00 |
| 1.26 | Serviço de Recapagem de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | 3.197,00 | 3.197,00 |
| 1.27 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | 482,00 | 482,00 |
| 2.1 | Serviço de Força de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara | UND | 83,00 | 83,00 |
| 2.2 | Serviço de Recapagem de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara | UND | 632,00 | 632,00 |

000007

| | | | | |
|------|---|-------|--------|--------|
| 2.3 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5. sem câmara | UND | 302,00 | 302,00 |
| 2.4 | Serviço de Força de pneu- micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5- sem câmara | UND | 66,00 | 66,00 |
| 2.5 | Serviço de Recapagem de pneu, micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5 | UND | 550,00 | 550,00 |
| 2.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5 | UND | 303,00 | 303,00 |
| 2.7 | Serviço de Força de pneu ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | 61,00 | 61,00 |
| 2.8 | Serviço de Recapagem de pneu, ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | 651,00 | 651,00 |
| 2.9 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | 293,00 | 293,00 |
| 3.1 | Serviço de Força de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara | UND | 30,00 | 30,00 |
| 3.2 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara | UND | 179,00 | 179,00 |
| 3.3 | Serviço de Força de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara | UND | 52,00 | 52,00 |
| 3.4 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara | UND | 200,00 | 200,00 |
| 3.5 | Serviço de Força de pneu carreta de trator 7.50 R16 | UND | 54,00 | 54,00 |
| 3.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu carreta de trator 7.50 R16 | UND | 200,00 | 200,00 |
| 3.7 | Serviço de Força de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz;80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21 | UND | 32,00 | 32,00 |
| 3.8 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz;80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21 | UND | 107,00 | 107,00 |
| 3.9 | Serviço de Força de pneu carro de mão, pneu 3.25-8, 2 lonas- com câmaras. | UND | 15,00 | 15,00 |
| 3.10 | Serviço de Força de pneu carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara | UND | 52,00 | 52,00 |
| 3.11 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara | UND | 384,00 | 384,00 |
| 3.12 | Serviço de Força de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17 | UND | 46,00 | 46,00 |
| 3.13 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17 | UND | 182,00 | 182,00 |
| 3.14 | Serviço de Força de pneu, Van 215/75 R16 C | UND | 47,00 | 47,00 |
| 3.15 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, Van 215/75 R16 C | UND | 200,00 | 200,00 |
| 3.16 | Serviço de Força de pneu, 195/55 R15 | UND | 53,00 | 53,00 |
| 3.17 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R15 | UND | 183,00 | 183,00 |
| 3.18 | Serviço de Força de pneu, 195/55 R16 | UND | 51,00 | 51,00 |
| 3.19 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R16 | UND | 183,00 | 183,00 |
| | | TOTAL | | |

No orçamento deverá constar: (SE PREFERIR, PODERÃO SER UTILIZADOS UM DOS MODELOS ANEXOS)

Empresa/Razão Social:
 CNPJ:
 Endereço:
 Bairro:
 Município:
 Fone / FAX:
 e-mail:
 Dados bancários:
 Todos os preços já estão calculados com impostos

08.466.958/0001-84
 Santana Paes e Serviços LTDA-ME
 Rodovia Lourival Batista, nº 57 Centro
 CEP 40.400-000 Simão Dias/SE

000012

Maiores informações através dos telefones (3645 - 1919) ou pelo e-mail compras@boquim.se.gov.br.

Atenciosamente
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EM: 04/02/2022
 Márcio Fabrício Campos Ramos
 SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS

000013



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

000008

MÉDIA DE SERVIÇO DE FORÇA DE PNEU

| Boquim, _____ | | | | | | |
|--|--|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Prezados Senhores, Solicito o fornecimento de orçamento dos materiais () / (X) serviços, abaixo relacionados com vistas à formatação de processo de licitação(X)/compra direta(). Todos os preços devem ser calculados com os impostos. | | | | | | |
| PLANILHA DE ORÇAMENTO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | Emp. 1 | Emp. 2 | Emp. 3 | Média |
| 1.1 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara | UND | R\$ 104,00 | R\$ 100,00 | R\$ 102,00 | R\$ 102,00 |
| 1.2 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland, pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara | UND | R\$ 2.805,00 | R\$ 2.807,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.804,00 |
| 1.3 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara | UND | R\$ 505,00 | R\$ 508,00 | R\$ 502,00 | R\$ 505,00 |
| 1.4 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | R\$ 79,00 | R\$ 75,00 | R\$ 77,00 | R\$ 77,00 |
| 1.5 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | R\$ 3.353,00 | R\$ 3.355,00 | R\$ 3.350,00 | R\$ 3.352,67 |
| 1.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara | UND | R\$ 486,00 | R\$ 487,00 | R\$ 484,00 | R\$ 485,67 |
| 1.7 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | R\$ 104,00 | R\$ 76,00 | R\$ 102,00 | R\$ 94,00 |
| 1.8 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | R\$ 2.805,00 | R\$ 2.804,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.803,00 |
| 1.9 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara | UND | R\$ 556,00 | R\$ 560,00 | R\$ 554,00 | R\$ 556,67 |
| 1.10 | Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | R\$ 104,00 | R\$ 100,00 | R\$ 102,00 | R\$ 102,00 |
| 1.11 | Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | R\$ 2.986,00 | R\$ 2.985,00 | R\$ 2.984,50 | R\$ 2.985,17 |
| 1.12 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara | UND | R\$ 506,00 | R\$ 508,00 | R\$ 504,00 | R\$ 506,00 |
| 1.13 | Serviço de Força de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | R\$ 108,00 | R\$ 70,00 | R\$ 106,00 | R\$ 94,67 |
| 1.14 | Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | R\$ 2.105,00 | R\$ 2.104,00 | R\$ 2.103,00 | R\$ 2.104,00 |
| 1.16 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara) | UND | R\$ 428,00 | R\$ 430,00 | R\$ 426,00 | R\$ 428,00 |
| 1.16 | Serviço de Força de pneu para Retroescavadeira traseiro 17.5 - 25, 12 lonas | UND | R\$ 108,00 | R\$ 100,00 | R\$ 106,00 | R\$ 104,67 |
| 1.17 | Serviço de Recapagem de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas | UND | R\$ 3.200,00 | R\$ 3.203,00 | R\$ 3.197,00 | R\$ 3.200,00 |
| 1.18 | Serviço de Vulcanização de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas | UND | R\$ 556,00 | R\$ 558,00 | R\$ 554,00 | R\$ 556,00 |
| 1.19 | Serviço de Força de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | R\$ 79,00 | R\$ 75,00 | R\$ 77,50 | R\$ 77,17 |
| 1.20 | Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | R\$ 2.952,00 | R\$ 2.955,00 | R\$ 2.950,00 | R\$ 2.952,33 |
| 1.21 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara | UND | R\$ 428,00 | R\$ 430,00 | R\$ 426,00 | R\$ 428,00 |
| 1.22 | Serviço de Força de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas | UND | R\$ 108,00 | R\$ 100,00 | R\$ 106,00 | R\$ 104,67 |
| 1.23 | Serviço de Recapagem de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas | UND | R\$ 3.200,00 | R\$ 3.203,00 | R\$ 3.197,00 | R\$ 3.200,00 |
| 1.24 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas | UND | R\$ 556,00 | R\$ 558,00 | R\$ 554,00 | R\$ 556,00 |
| 1.25 | Serviço de Força de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | R\$ 82,00 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | R\$ 80,67 |
| 1.26 | Serviço de Recapagem de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | R\$ 3.200,00 | R\$ 3.203,00 | R\$ 3.197,00 | R\$ 3.200,00 |
| 1.27 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara | UND | R\$ 484,00 | R\$ 485,00 | R\$ 482,00 | R\$ 483,67 |
| 2.1 | Serviço de Força de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara | UND | R\$ 84,00 | R\$ 80,00 | R\$ 83,00 | R\$ 82,33 |
| 2.2 | Serviço de Recapagem de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara | UND | R\$ 635,00 | R\$ 640,00 | R\$ 632,00 | R\$ 635,67 |

EM: 10/02/2022
Márcio Fabricio Campos Ramos
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS
Msc. CP

| | | | | | | |
|------|---|-----|------------|------------|------------|------------|
| 2.3 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara | UND | R\$ 304,00 | R\$ 305,00 | R\$ 302,00 | R\$ 303,67 |
| 2.4 | Serviço de Força de pneu- micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5- sem câmara | UND | R\$ 68,00 | R\$ 65,00 | R\$ 66,00 | R\$ 66,33 |
| 2.5 | Serviço de Recapagem de pneu, micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5 | UND | R\$ 552,00 | R\$ 555,00 | R\$ 550,00 | R\$ 552,33 |
| 2.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5 | UND | R\$ 304,00 | R\$ 308,00 | R\$ 303,00 | R\$ 305,00 |
| 2.7 | Serviço de Força de pneu ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | R\$ 63,00 | R\$ 60,00 | R\$ 61,00 | R\$ 61,33 |
| 2.8 | Serviço de Recapagem de pneu, ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | R\$ 653,00 | R\$ 655,00 | R\$ 651,00 | R\$ 653,00 |
| 2.9 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), ônibus, pneu 9.00/20- com câmara | UND | R\$ 295,00 | R\$ 298,00 | R\$ 293,00 | R\$ 295,33 |
| 3.1 | Serviço de Força de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara | UND | R\$ 32,00 | R\$ 29,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,33 |
| 3.2 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara | UND | R\$ 180,00 | R\$ 182,00 | R\$ 179,00 | R\$ 180,33 |
| 3.3 | Serviço de Força de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara | UND | R\$ 53,00 | R\$ 49,00 | R\$ 52,00 | R\$ 51,33 |
| 3.4 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara | UND | R\$ 202,00 | R\$ 205,00 | R\$ 200,00 | R\$ 202,33 |
| 3.5 | Serviço de Força de pneu carreta de trator 7.50 R16 | UND | R\$ 55,00 | R\$ 45,00 | R\$ 54,00 | R\$ 51,33 |
| 3.6 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu carreta de trator 7.50 R16 | UND | R\$ 202,00 | R\$ 205,00 | R\$ 200,00 | R\$ 202,33 |
| 3.7 | Serviço de Força de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz:80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3,00/21 | UND | R\$ 33,00 | R\$ 30,00 | R\$ 32,00 | R\$ 31,67 |
| 3.8 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz:80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3,00/21 | UND | R\$ 108,00 | R\$ 110,00 | R\$ 107,00 | R\$ 108,33 |
| 3.9 | Serviço de Força de pneu carro de mão, pneu 3.25-8, 2 lonas- com câmaras. | UND | R\$ 17,00 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 | R\$ 15,67 |
| 3.10 | Serviço de Força de pneu carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara | UND | R\$ 54,00 | R\$ 50,00 | R\$ 52,00 | R\$ 52,00 |
| 3.11 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara | UND | R\$ 385,00 | R\$ 387,00 | R\$ 384,00 | R\$ 385,33 |
| 3.12 | Serviço de Força de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17 | UND | R\$ 48,00 | R\$ 45,00 | R\$ 46,00 | R\$ 46,33 |
| 3.13 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17 | UND | R\$ 184,00 | R\$ 188,00 | R\$ 182,00 | R\$ 184,67 |
| 3.14 | Serviço de Força de pneu, Van 215/75 R16 C | UND | R\$ 48,00 | R\$ 45,00 | R\$ 47,00 | R\$ 46,67 |
| 3.15 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, Van 215/75 R16 C | UND | R\$ 202,00 | R\$ 205,00 | R\$ 200,00 | R\$ 202,33 |
| 3.16 | Serviço de Força de pneu, 195/55 R15 | UND | R\$ 55,00 | R\$ 45,00 | R\$ 53,00 | R\$ 51,00 |
| 3.17 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R15 | UND | R\$ 184,00 | R\$ 186,00 | R\$ 183,00 | R\$ 184,33 |
| 3.18 | Serviço de Força de pneu, 195/55 R16 | UND | R\$ 53,00 | R\$ 45,00 | R\$ 51,00 | R\$ 49,67 |
| 3.19 | Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R16 | UND | R\$ 184,00 | R\$ 186,00 | R\$ 183,00 | R\$ 184,33 |
| | | | TOTAL | | | |

Emp 1: COMERCIAL TRINDADE E SANTOS AUTO PEÇAS LTDA-ME
Emp 2: JOSE CARLOS MARQUES DE FREITAS
Emp 3: SANTANA PNEUS E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 12.338.610/0001-62
CNPJ: 22.177.429/0001-91
CNPJ: 08.486.958/0001-84

Maiores informações através dos telefones (3645 - 1919) ou pelo e-mail
compras@boquim.sp.gov.br.

Atenciosamente
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EM: 10/02/2022
Márcio Fabrício Campos Ramos
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS
1156.97