

000002
f



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

12.338.510/0001-52
COMERCIAL TRINDADE E SANTOS
AUTO PEÇAS LTDA-ME
Av. Const. João A. de Santana 840 Capão
CEP: 49400-000 Simão Dias/SE
E-mail: jautopecas@gmail.com
Tel.: (79)3611-1161

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Boquim ,				
Prezados Senhores,				
Solicito o fornecimento de orçamento dos materiais () / (X) serviços, abaixo relacionados com vistas à formatação de processo de licitação(X)/compra direta(). Todos os preços devem ser calculados com os impostos.				
PLANILHA DE ORÇAMENTO				
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	Valor Unitario	Valor Total
1 LINHA PESADA AGRÍCOLA				
1.1	Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	104,00	104,00
1.2	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland, pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	2805,00	2805,00
1.3	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	505,00	505,00
1.4	Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	79,00	79,00
1.5	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	3353,00	3353,00
1.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	486,00	486,00
1.7	Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara	UND	104,00	104,00
1.8	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara	UND	2805,00	2805,00
1.9	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara	UND	556,00	556,00
1.10	Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	104,00	104,00
1.11	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	2986,00	2986,00
1.12	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	506,00	506,00
1.13	Serviço de Força de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara)	UND	108,00	108,00
1.14	Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara)	UND	2105,00	2105,00
1.15	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara)	UND	428,00	428,00
1.16	Serviço de Força de pneu para Retroescavadeira traseiro 17.5 - 25, 12 lonas	UND	108,00	108,00
1.17	Serviço de Recapagem de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas	UND	3200,00	3200,00
1.18	Serviço de Vulcanização de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas	UND	556,00	556,00
1.19	Serviço de Força de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	79,00	79,00
1.20	Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	2952,00	2952,00
1.21	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	428,00	428,00
1.22	Serviço de Força de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas	UND	108,00	108,00
1.23	Serviço de Recapagem de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas	UND	3200,00	3200,00
1.24	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas	UND	556,00	556,00
1.25	Serviço de Força de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara	UND	82,00	82,00
1.26	Serviço de Recapagem de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara	UND	3200,00	3200,00
1.27	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara	UND	484,00	484,00
2 LINHA PESADA				
2.1	Serviço de Força de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara	UND	84,00	84,00
2.2	Serviço de Recapagem de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara	UND	635,00	635,00

000000

2.3	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5. sem câmara	UND	304,00	304,00
2.4	Serviço de Força de pneu- micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5- sem câmara	UND	68,00	68,00
2.5	Serviço de Recapagem de pneu, micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5	UND	552,00	552,00
2.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5	UND	304,00	304,00
2.7	Serviço de Força de pneu ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	63,00	63,00
2.8	Serviço de Recapagem de pneu, ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	653,00	653,00
2.9	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	295,00	295,00
EMPRESA				
3.1	Serviço de Força de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara	UND	32,00	32,00
3.2	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara	UND	180,00	180,00
3.3	Serviço de Força de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara	UND	53,00	53,00
3.4	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara	UND	202,00	202,00
3.5	Serviço de Força de pneu carreta de trator 7.50 R16	UND	55,00	55,00
3.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu carreta de trator 7.50 R16	UND	202,00	202,00
3.7	Serviço de Força de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz,80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21	UND	33,00	33,00
3.8	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz,80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21	UND	108,00	108,00
3.9	Serviço de Força de pneu carro de mão, pneu 3.25-8, 2 lonas- com câmaras.	UND	17,00	17,00
3.10	Serviço de Força de pneu carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara	UND	54,00	54,00
3.11	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara	UND	385,00	385,00
3.12	Serviço de Força de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17	UND	48,00	48,00
3.13	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17	UND	184,00	184,00
3.14	Serviço de Força de pneu, Van 215/75 R16 C	UND	48,00	48,00
3.15	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, Van 215/75 R16 C	UND	202,00	202,00
3.16	Serviço de Força de pneu, 195/55 R15	UND	55,00	55,00
3.17	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R15	UND	184,00	184,00
3.18	Serviço de Força de pneu, 195/55 R16	UND	53,00	53,00
3.19	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R16	UND	184,00	184,00
		TOTAL		

No orçamento deverá constar: (SE PREFEIR, PODERÃO SER UTILIZADOS UM DOS MODELOS ANEXOS)

Empresa/Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Bairro:

Município:

Fone / FAX:

e-mail:

Dados bancários:

Todos os preços já estão calculados com impostos

Maiores informações através dos telefones (3645-919) ou pelo e-mail:

compras@boquim.se.gov.br.

Atenciosamente

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EM: 04/02/2022
Márcio Fabricio Campos Ramos
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS
R. S. C. P.

12.338.510/0001-52
 COMERCIAL TRINDADE E SANTOS
 AUTO PEÇAS LTDA-ME
 Av. Conat. João S. de Santana 840 Centro
 CEP: 49480-000 Simão Dias/SE
 E-mail: jantopeças@gmail.com
 Tel.: (79)3611-1161

12.338.510/0001-52
 COMERCIAL TRINDADE E SANTOS
 AUTO PEÇAS LTDA-ME
 Av. Conat. João S. de Santana 840 Centro
 CEP: 49480-000 Simão Dias/SE
 E-mail: jantopeças@gmail.com
 Tel.: (79)3611-1161



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

000004

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Boquim ,				
Prezados Senhores,				
Solicito o fornecimento de orçamento dos materiais () / (X) serviços, abaixo relacionados com vistas à formatação de processo de licitação(X)/compra direta (). Todos os preços devem ser calculados com os impostos.				
PLANILHA DE ORÇAMENTO				
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	Valor Unitario	Valor Total
1 LINHA PESADA AGRÍCOLA				
1.1	Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	100,00	100,00
1.2	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland, pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	2.807,00	2.807,00
1.3	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	508,00	508,00
1.4	Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	75,00	75,00
1.5	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	3.355,00	3.355,00
1.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	487,00	487,00
1.7	Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas – com câmara	UND	76,00	76,00
1.8	Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas – com câmara	UND	2.804,00	2.804,00
1.9	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas – com câmara	UND	560,00	560,00
1.10	Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	100,00	100,00
1.11	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	2.985,00	2.985,00
1.12	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	508,00	508,00
1.13	Serviço de Força de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 – R18TL, (com câmara)	UND	70,00	70,00
1.14	Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 – R18TL, (com câmara)	UND	2.104,00	2.104,00
1.15	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 – R18TL, (com câmara)	UND	430,00	430,00
1.16	Serviço de Força de pneu para Retroescavadeira traseiro 17.5 - 25 , 12 lonas	UND	100,00	100,00
1.17	Serviço de Recapagem de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas	UND	3.203,00	3.203,00
1.18	Serviço de Vulcanização de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25 , 12 lonas	UND	558,00	558,00
1.19	Serviço de Força de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	75,00	75,00
1.20	Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	2.955,00	2.955,00
1.21	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	430,00	430,00
1.22	Serviço de Força de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25 , 16 lonas	UND	100,00	100,00
1.23	Serviço de Recapagem de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas	UND	3.203,00	3.203,00
1.24	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas	UND	558,00	558,00
1.25	Serviço de Força de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas – com câmara	UND	80,00	80,00
1.26	Serviço de Recapagem de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas – com câmara	UND	3.203,00	3.203,00
1.27	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas – com câmara	UND	485,00	485,00
2 LINHA PESADA				
2.1	Serviço de Força de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara	UND	80,00	80,00
2.2	Serviço de Recapagem de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara	UND	640,00	640,00

000005

2.3	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara	UND	305,00	305,00
2.4	Serviço de Força de pneu- micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta. pneu 215/75 R17.5- sem câmara	UND	65,00	65,00
2.5	Serviço de Recapagem de pneu, micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5	UND	555,00	555,00
2.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5	UND	308,00	308,00
2.7	Serviço de Força de pneu ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	60,00	60,00
2.8	Serviço de Recapagem de pneu, ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	655,00	655,00
2.9	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	298,00	298,00
3				
3.1	Serviço de Força de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara	UND	29,00	29,00
3.2	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara	UND	182,00	182,00
3.3	Serviço de Força de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara	UND	49,00	49,00
3.4	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara	UND	205,00	205,00
3.5	Serviço de Força de pneu carreta de trator 7 50 R16	UND	45,00	45,00
3.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu carreta de trator 7.50 R16	UND	205,00	205,00
3.7	Serviço de Força de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz;80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21	UND	30,00	30,00
3.8	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz;80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21	UND	110,00	110,00
3.9	Serviço de Força de pneu carro de mão, pneu 3.25-8, 2 lonas- com câmaras.	UND	35,00	35,00
3.10	Serviço de Força de pneu carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara	UND	50,00	50,00
3.11	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara	UND	387,00	387,00
3.12	Serviço de Força de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17	UND	45,00	45,00
3.13	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17	UND	188,00	188,00
3.14	Serviço de Força de pneu, Van 215/75 R16 C	UND	45,00	45,00
3.15	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, Van 215/75 R16 C	UND	205,00	205,00
3.16	Serviço de Força de pneu, 195/55 R15	UND	45,00	45,00
3.17	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R15	UND	186,00	186,00
3.18	Serviço de Força de pneu, 195/55 R16	UND	45,00	45,00
3.19	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R16	UND	186,00	186,00
		TOTAL		

No orçamento deverá constar: (SE PREFEIR, PODERÃO SER UTILIZADOS UM DOS MODELOS ANEXOS)

Empresa/Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Bairro:

Município:

Fone / FAX:

e-mail:

Dados bancários:

Todos os preços já estão calculados com impostos

Maiores informações através dos telefones (3645 - 1919) ou pelo e-mail compras@boquim.se.gov.br.

Atenciosamente
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

22.177.429/0001-91
 JOSÉ CARLOS MARQUES DE FREITAS
 Av: PAULO BARRETO DE MENEZES, 940
 CENTRO - CEP: 49360-000
 BOQUIM - SERGIPE

José Carlos Marques de Freitas

EM: 04/02/2022
 Márcio Fabrício Campos Ramos
 SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS
 1650 97

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

000008

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Boquim				
Prezados Senhores,				
Solicito o fornecimento de orçamento dos materiais () / (X) serviços, abaixo relacionados com vistas à formatação de processo de licitação(X)/compra direta(). Todos os preços devem ser calculados com os impostos.				
PLANILHA DE ORÇAMENTO				
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	Valor Unitário	Valor Total
1 LINHA PESADA AGRÍCOLA				
1.1	Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	102,00	102,00
1.2	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland, pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	2800,00	2.800,00
1.3	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	502,00	502,00
1.4	Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	77,00	77,00
1.5	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	3.350,00	3.350,00
1.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	484,00	484,00
1.7	Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas – com câmara	UND	102,00	102,00
1.8	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas – com câmara	UND	2.800,00	2.800,00
1.9	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas – com câmara	UND	554,00	554,00
1.10	Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	102,00	102,00
1.11	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	2.984,50	2.984,50
1.12	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	504,00	504,00
1.13	Serviço de Força de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 – R18TL, (com câmara)	UND	106,00	106,00
1.14	Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 – R18TL, (com câmara)	UND	2.103,00	2.103,00
1.15	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 – R18TL, (com câmara)	UND	426,00	426,00
1.16	Serviço de Força de pneu para Retroescavadeira traseiro 17.5 - 25 , 12 lonas	UND	106,00	106,00
1.17	Serviço de Recapagem de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas	UND	3.197,00	3.197,00
1.18	Serviço de Vulcanização de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25 , 12 lonas	UND	554,00	554,00
1.19	Serviço de Força de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	77,50	77,50
1.20	Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	2.950,00	2.950,00
1.21	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	426,00	426,00
1.22	Serviço de Força de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25 , 16 lonas	UND	106,00	106,00
1.23	Serviço de Recapagem de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas	UND	3.197,00	3.197,00
1.24	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas	UND	554,00	554,00
1.25	Serviço de Força de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas – com câmara	UND	80,00	80,00
1.26	Serviço de Recapagem de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas – com câmara	UND	3.197,00	3.197,00
1.27	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas – com câmara	UND	482,00	482,00
2 LINHA PESADA				
2.1	Serviço de Força de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara	UND	83,00	83,00
2.2	Serviço de Recapagem de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara	UND	632,00	632,00

000007

2.3	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara	UND	302,00	302,00
2.4	Serviço de Força de pneu- micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5- sem câmara	UND	66,00	66,00
2.5	Serviço de Recapagem de pneu, micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5	UND	550,00	550,00
2.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5	UND	303,00	303,00
2.7	Serviço de Força de pneu ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	61,00	61,00
2.8	Serviço de Recapagem de pneu, ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	651,00	651,00
2.9	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	293,00	293,00
3.1	Serviço de Força de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara	UND	30,00	30,00
3.2	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara	UND	179,00	179,00
3.3	Serviço de Força de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara	UND	52,00	52,00
3.4	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara	UND	200,00	200,00
3.5	Serviço de Força de pneu carreta de trator 7.50 R16	UND	54,00	54,00
3.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu carreta de trator 7.50 R16	UND	200,00	200,00
3.7	Serviço de Força de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz,80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21	UND	32,00	32,00
3.8	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz,80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21	UND	107,00	107,00
3.9	Serviço de Força de pneu carro de mão, pneu 3.25-8, 2 lonas- com câmaras.	UND	15,00	15,00
3.10	Serviço de Força de pneu carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara	UND	52,00	52,00
3.11	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 - com câmara	UND	384,00	384,00
3.12	Serviço de Força de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17	UND	46,00	46,00
3.13	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17	UND	182,00	182,00
3.14	Serviço de Força de pneu, Van 215/75 R16 C	UND	47,00	47,00
3.15	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, Van 215/75 R16 C	UND	200,00	200,00
3.16	Serviço de Força de pneu, 195/55 R15	UND	53,00	53,00
3.17	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R15	UND	183,00	183,00
3.18	Serviço de Força de pneu, 195/55 R16	UND	51,00	51,00
3.19	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R16	UND	183,00	183,00
		TOTAL		

No orçamento deverá constar: (SE PREFERIR, PODERÃO SER UTILIZADOS UM DOS MODELOS ANEXOS)

Empresa/Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Bairro:

Município:

Fone / FAX:

e-mail:

Dados bancários:

Todos os preços já estão calculados com impostos

08.466.958/0001-84
Santana Rêis e Serviços LTDA-ME
 Rodovia Lourival Batista, nº 57 Centro
 CEP 40.480-000 Simão Dias/SE

Maiores informações através dos telefones (3645 - 1919) ou pelo e-mail compras@boquim.se.gov.br.

Atenciosamente
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EM: 04/02/2022
Márcio Fabrício Campos Ramos
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS
1150 97





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

000008

MÉDIA DE SERVIÇO DE FORÇA DE PNEU

Boquim, _____						
Prezados Senhores,						
Solicito o fornecimento de orçamento dos materiais () / (X) serviços, abaixo relacionados com vistas à formatação de processo de licitação(X)/compra direta(). Todos os preços devem ser calculados com os impostos.						
PLANILHA DE ORÇAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Emp. 1	Emp. 2	Emp. 3	Média
Linha 0000 - AGRÍCOLA						
1.1	Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	R\$ 104,00	R\$ 100,00	R\$ 102,00	R\$ 102,00
1.2	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland, pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	R\$ 2.805,00	R\$ 2.807,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.804,00
1.3	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland pneu (dianteiro), pneu 10.4/24, 12 lonas- sem câmara	UND	R\$ 505,00	R\$ 508,00	R\$ 502,00	R\$ 505,00
1.4	Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	R\$ 79,00	R\$ 75,00	R\$ 77,00	R\$ 77,00
1.5	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	R\$ 3.353,00	R\$ 3.355,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.352,67
1.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/30, 12 lonas- sem câmara	UND	R\$ 486,00	R\$ 487,00	R\$ 484,00	R\$ 485,67
1.7	Serviço de Força de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara	UND	R\$ 104,00	R\$ 76,00	R\$ 102,00	R\$ 94,00
1.8	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara	UND	R\$ 2.805,00	R\$ 2.804,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.803,00
1.9	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (dianteiro), pneu 14.09/24, 10 lonas - com câmara	UND	R\$ 556,00	R\$ 560,00	R\$ 554,00	R\$ 556,67
1.10	Serviço de Força de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	R\$ 104,00	R\$ 100,00	R\$ 102,00	R\$ 102,00
1.11	Serviço de Recapagem de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	R\$ 2.986,00	R\$ 2.985,00	R\$ 2.984,50	R\$ 2.985,17
1.12	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de trator New holland (traseiro), pneu 18.4/34, 12 lonas- sem câmara	UND	R\$ 506,00	R\$ 508,00	R\$ 504,00	R\$ 506,00
1.13	Serviço de Força de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara)	UND	R\$ 108,00	R\$ 70,00	R\$ 106,00	R\$ 94,67
1.14	Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara)	UND	R\$ 2.105,00	R\$ 2.104,00	R\$ 2.103,00	R\$ 2.104,00
1.15	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (dianteiro), pneu 12.5/80 - R18TL, (com câmara)	UND	R\$ 428,00	R\$ 430,00	R\$ 426,00	R\$ 428,00
1.16	Serviço de Força de pneu para Retroescavadeira traseiro 17.5 - 25, 12 lonas	UND	R\$ 108,00	R\$ 100,00	R\$ 106,00	R\$ 104,67
1.17	Serviço de Recapagem de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas	UND	R\$ 3.200,00	R\$ 3.203,00	R\$ 3.197,00	R\$ 3.200,00
1.18	Serviço de Vulcanização de pneu para Retroescavadeira 17.5 - 25, 12 lonas	UND	R\$ 556,00	R\$ 558,00	R\$ 554,00	R\$ 556,00
1.19	Serviço de Força de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	R\$ 79,00	R\$ 75,00	R\$ 77,50	R\$ 77,17
1.20	Serviço de Recapagem de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	R\$ 2.952,00	R\$ 2.955,00	R\$ 2.950,00	R\$ 2.952,33
1.21	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu retroescavadeira (traseiro), pneu 16.9/24, 10 lonas, com câmara	UND	R\$ 428,00	R\$ 430,00	R\$ 426,00	R\$ 428,00
1.22	Serviço de Força de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas	UND	R\$ 108,00	R\$ 100,00	R\$ 106,00	R\$ 104,67
1.23	Serviço de Recapagem de pneu para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas	UND	R\$ 3.200,00	R\$ 3.203,00	R\$ 3.197,00	R\$ 3.200,00
1.24	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), para Pá carregadeira 17.5 - 25, 16 lonas	UND	R\$ 556,00	R\$ 558,00	R\$ 554,00	R\$ 556,00
1.25	Serviço de Força de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara	UND	R\$ 82,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,67
1.26	Serviço de Recapagem de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara	UND	R\$ 3.200,00	R\$ 3.203,00	R\$ 3.197,00	R\$ 3.200,00
1.27	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu patrol, pneu 14.00/24, 12 lonas - com câmara	UND	R\$ 484,00	R\$ 485,00	R\$ 482,00	R\$ 483,67
Linha 0000 - PASSEIO						
2.1	Serviço de Força de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara	UND	R\$ 84,00	R\$ 80,00	R\$ 83,00	R\$ 82,33
2.2	Serviço de Recapagem de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara	UND	R\$ 635,00	R\$ 640,00	R\$ 632,00	R\$ 635,67

EM: 10/02/2022
Márcio Fabrício Campos Ramos
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS
Msc: CP

2.3	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu Caçamba/ônibus pneu 275/80 R22.5, sem câmara	UND	R\$ 304,00	R\$ 305,00	R\$ 302,00	R\$ 303,67
2.4	Serviço de Força de pneu- micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5- sem câmara	UND	R\$ 68,00	R\$ 65,00	R\$ 66,00	R\$ 66,33
2.5	Serviço de Recapagem de pneu, micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5	UND	R\$ 552,00	R\$ 555,00	R\$ 550,00	R\$ 552,33
2.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), micro-ônibus, caminhão Baú e caminhão carroceria aberta, pneu 215/75 R17.5	UND	R\$ 304,00	R\$ 308,00	R\$ 303,00	R\$ 305,00
2.7	Serviço de Força de pneu ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	R\$ 63,00	R\$ 60,00	R\$ 61,00	R\$ 61,33
2.8	Serviço de Recapagem de pneu, ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	R\$ 653,00	R\$ 655,00	R\$ 651,00	R\$ 653,00
2.9	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), ônibus, pneu 9.00/20- com câmara	UND	R\$ 295,00	R\$ 298,00	R\$ 293,00	R\$ 295,33
Linha Leve						
3.1	Serviço de Força de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara	UND	R\$ 32,00	R\$ 29,00	R\$ 30,00	R\$ 30,33
3.2	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu 175/70 R13, pneu 175/70 R14 e pneu 185/80 R14- sem câmara	UND	R\$ 180,00	R\$ 182,00	R\$ 179,00	R\$ 180,33
3.3	Serviço de Força de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara	UND	R\$ 53,00	R\$ 49,00	R\$ 52,00	R\$ 51,33
3.4	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Oroch, pneu 215/65 R16- sem câmara	UND	R\$ 202,00	R\$ 205,00	R\$ 200,00	R\$ 202,33
3.5	Serviço de Força de pneu carreta de trator 7.50 R16	UND	R\$ 55,00	R\$ 45,00	R\$ 54,00	R\$ 51,33
3.6	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu carreta de trator 7.50 R16	UND	R\$ 202,00	R\$ 205,00	R\$ 200,00	R\$ 202,33
3.7	Serviço de Força de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz,80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21	UND	R\$ 33,00	R\$ 30,00	R\$ 32,00	R\$ 31,67
3.8	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu de moto/biz(dianteiro/traseiro), Moto 90/90 R18(traseiro); 80/100 R18(dianteiro); Biz,80/100 R14 (Traseiro) 275.17(dianteiro);3.00/21	UND	R\$ 108,00	R\$ 110,00	R\$ 107,00	R\$ 108,33
3.9	Serviço de Força de pneu carro de mão, pneu 3.25-8, 2 lonas- com câmaras	UND	R\$ 17,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,67
3.10	Serviço de Força de pneu carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara	UND	R\$ 54,00	R\$ 50,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
3.11	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), carreta (reboque, limpa fossa, pulverizador) pneu 10.5/80 R18 -com câmara	UND	R\$ 385,00	R\$ 387,00	R\$ 384,00	R\$ 385,33
3.12	Serviço de Força de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17	UND	R\$ 48,00	R\$ 45,00	R\$ 46,00	R\$ 46,33
3.13	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu caminhonete Fiat Toro, pneu 265/65 R17	UND	R\$ 184,00	R\$ 188,00	R\$ 182,00	R\$ 184,67
3.14	Serviço de Força de pneu, Van 215/75 R16 C	UND	R\$ 48,00	R\$ 45,00	R\$ 47,00	R\$ 46,67
3.15	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, Van 215/75 R16 C	UND	R\$ 202,00	R\$ 205,00	R\$ 200,00	R\$ 202,33
3.16	Serviço de Força de pneu, 195/55 R15	UND	R\$ 55,00	R\$ 45,00	R\$ 53,00	R\$ 51,00
3.17	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R15	UND	R\$ 184,00	R\$ 186,00	R\$ 183,00	R\$ 184,33
3.18	Serviço de Força de pneu, 195/55 R16	UND	R\$ 53,00	R\$ 45,00	R\$ 51,00	R\$ 49,67
3.19	Serviço de Vulcanização lateral do pneu, vulcanização no ombro do pneu, vulcanização meio do pneu (banda de rodagem), de pneu, 195/55 R16	UND	R\$ 184,00	R\$ 186,00	R\$ 183,00	R\$ 184,33
TOTAL						

Emp 1: COMERCIAL TRINDADE E SANTOS AUTO PEÇAS LTDA-ME
Emp 2: JOSE CARLOS MARQUES DE FREITAS
Emp 3: SANTANA PNEUS E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 12.338.510/0001-52
CNPJ: 22.177.429/0001-91
CNPJ: 08.466.958/0001-84

000005

Maiores informações através dos telefones (3645 – 1919) ou pelo e-mail
compras@boquim.se.gov.br.

Atenciosamente
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EM: 10/02/2022
Márcio Fabrício Campos Ramos
SETOR DE COMPRAS E COLETA DE PREÇOS
N.º 4