

Technical drawing of a mechanical assembly. The drawing shows a side view of a component with a vertical flange on the left and a horizontal arm extending to the right. Dimensions are indicated as follows:

- Vertical distance from the top of the flange to the center of the horizontal arm: 0.11
- Horizontal distance from the center of the flange to the center of the horizontal arm: 0.50
- Horizontal distance from the center of the horizontal arm to the end of the arm: 0.70 min.
- Horizontal distance from the center of the flange to the end of the arm: A
- Vertical distance from the center of the horizontal arm to the bottom of the flange: 0.30
- Vertical distance from the center of the horizontal arm to the top of the flange: 0.80 min.
- Horizontal distance from the center of the horizontal arm to the bottom of the flange: 0.10

Technical drawing of a kitchen cabinet layout. The drawing shows a side view of the cabinets with various dimensions and labels.

Labels:

- DESIGNER PARA PAPEL TOLUA
- PLACARD
- MOEDOR
- BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 0300
- LAVADÃO
- TORNEIRA DE MESA
- PORTA DA ARMAZENAMENTO RESERVADO
- 1.300MM
- FORNO DE GÁS COM 4 QUEIMADORES
- MESA, COZINHA E BANHEIRO
- BRANCO MET. 90°

Dimensions:

- Top section: .80, .10, .80
- Left side: 90, 40, 90
- Right side: 10, 40, 90
- Bottom section: .78, 1.80, .10, .80
- Total width: 2.70

VALVULA DE DESGONIA

DESGONIA PARA TUBO

TORNEIRA DE MESA

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX

LAMINADO FROTO

1.20

.78

20

.65

.23

ALUMINUM H=40CM

PAREDELA METALICA H=80CM BOLA SANTIUM

FÓRNO DE GÁS COM 4 QUEIMADORES E 1 PAINEL DE CONTROLE E MANEJO

BRANCO NÓCE

.75

Top View Dimensions:

- Total width: 2.07
- Total depth: 1.20
- Inner width: .87
- Inner depth: .80
- Left margin: .40
- Right margin: .30
- Bottom margin: .31

Side View Dimensions:

- Island height: 1.00
- Countertop thickness: .46
- Base height: .74
- Base width: .75

Material Specifications:

- BANCA EM LAMINADO COM BORDA ENFIBRANCADA E RESISTENTE A IMPACTOS
- SUJEIÇÃO EM GRAXO CINZA ANODIZADA
- BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX TORNEIRA DE MESA (BICO BRANCO)
- LANTIERNO REQUILINO
- DISPENSER PARA SABONETEÍDOLÍQUIDO
- PAINEL TÓCATA
- PARAFUSOS DE APOIO
- PARAFUSO MÁX.
- BANCA HIGIENICA
- BANCA SANITÁRIA
- WALLTA DE DECORAÇÃO
- FRENTE DO GESSO
- TUBULAÇÃO COM MASSA CIMENTADA E PINTURA PAZ COR PRATEADO INOX


Technical drawing of a bathroom layout. The drawing shows a toilet, a sink, and a shower area. Dimensions are provided in feet and inches. The toilet is located at the bottom left, with a distance of .75' from the left wall. The sink is located at the top left, with a distance of .46' from the left wall. The shower area is located at the top right, with a distance of 1.00' from the left wall. The shower area is labeled 'ALUVALA DE 120 CM DE ANCHO'. The shower area is also labeled 'PINTURA PAU, COR BRANCO E NÉVE'. The shower area is also labeled 'BARRA DE APOIO'. The shower area is also labeled 'BARRA DE APOIO'.

Sinifização de portas e passagens	
NOTA:	
Portas e passagens devem possuir informaçô visual, associada a sinifização, títul ou sonoro, conforme 5.4.1 da NBR 9050/2015. Devem ser sinifizadas com números e/ou letras e/ou pictogramas e ter sinais com texto em relevo, incluindo Braille. Essa sinifização deve considerar os seguintes aspectos:	
a) a sinifização deve estar localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m em plano vertical. Quando instalada entre 0,30 m e 1,20 m, deve estar na parede ao lado da maçaneta em plano inclinado entre 15° e 30° da linha horizontal quando exceder 0,10 m;	
b) a sinifização, quando instalada nos portos, deve ser centralizado, e não pode conter informações títels. Para complementar a informaçô instalada na porta, deve existir informaçô títul ou sonoro, na parede adjacente a ela ou no botante;	
c) em portos duplos, com maçaneta central, instalar ao lado da porta direita;	
d) nos passagens a sinifização deve ser instalado na parede adjacente;	
e) os elementos de sinifização devem ter formas que não agredam os usuários, evitando cantos vivos e gressos cortantes.	

PROPRIETARIO(S):	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / SE	
CNPJ - 11.386.711 / 0001-30	
RESP. TEC.	
ARQ. E URB. ANDRÉ MENDONÇA	
CRM - A162265	

Projeto:	
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA	
Tipo de Projeto:	
MANUTENÇÃO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ROSA	
FELIPE	
Proprietário:	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / SERGIPE	
Sítio:	
POV. PEDRA BRANCA, LARANJEIRAS/SE -	
10°46'40.2"S - 37°08'13.4"W	
Assunto:	
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DA NBR 9050	

Todos os direitos relativos a estes projetos/documentos são reservados, sendo terminantemente proibida a reprodução total ou parcial dos elementos neles contidos. Assim como também proibida a sua utilização/aplicação, total ou parcial, por outra pessoa física ou jurídica diversa da contratante, bem como o seu uso para a execução de obra em lugar diverso do especificado em contrato. A violação dos direitos de Direitos Autorais - Leis nº 9.610/98 e nº 5.194/86, é crime previsto no Código Penal (Decreto Lei nº 2.848 de 07/12/1940).	
--	--

	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS Fundu Municipal de Saúde de Laranjeiras Praça Getúlio Vargas, nº 30, Bairro Centro, Laranjeiras / Sergipe	
	
Arquitetura & Urbanismo André Mendonça	
+ 55 (79) 9.0974.9874 andremendoncaarquitectos@gmail.com	

Sinalização de portas e passagens

Portas e passagens devem possuir informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora, conforme 5.4.1 do NBR 9050/2015. Devem ser sinalizados com números e/ou letras e/ou pictogramas e ter símbolos com texto em relevo, incluindo Braille. Essa sinalização deve considerar os seguintes aspectos:

- a) a sinalização deve estar localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m, em plano vertical, quando instalado entre 0,90 m e 1,20 m, deve estar no parafuso ao lado da moquete em plano inclinado entre 15° e 30° da linha horizontal, quando exceder 0,10 m;
- b) a sinalização, quando instalada nas portas, deve ser centralizada, e não pode conter informações táteis. Para complementar a informação instalada no porto, deve existir informação tátil ou sonora, na parede adjacente a ela ou no batente;
- c) em portas duplas, com moquete central, instalar ao lado da porta direita;
- d) nas passagens a sinalização deve ser instalada na parede adjacente;
- e) os elementos de sinalização devem ter formas que não ogridam os usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / SE
CNPJ - 11.368.711 / 0001-30

CNPJ - 11.368.711 / 0001-30

ARQ. E URB. ANDRÉ MENDONÇA
 CAI - A154295-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
Fundo Municipal de Saúde de Laranjeiras
Praça Getúlio Vargas, n.º 30, Bairro Centro,
Laranjeiras / Seropé



André Mendonça

Arquitetura & Urbanismo

+ 55 (79) 9 9974-9874

+ 55 (79) 9 9974-5874
andremendoncarquitos@gmail.com

Uso (Atividade):

Hospitalar

Folha:

1

○

100

Data:

AGOSTO/2020

Escala

1 / 50

Todos os direitos relativos a estes projetos/documentos são reservados, sendo firmemente proibida a reprodução total ou parcial dos elementos neles contidos, assim como também proibida a sua utilização/aplicação, total ou parcial, por outra pessoa física ou jurídica diversa da contratante, bem como o seu uso para a execução de obra em lugar diverso do especificado em contrato de prestação de serviços. A violação dos direitos de Direitos Autorais, Lei nº 9.610/96 e nº 5.194/06, é crime previsto no Código Penal (Decreto Lei nº 2.848 de 07/12/1940).