



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE**

# **LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenheira Civil Ana Cristina Nascimento Araujo – CREA 270012415-4



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE**

**OBJETO DO LAUDO:** O presente laudo é o resultado da vistoria de um imóvel para fins de locação.

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:** Rua Silvio Cesar Leite, nº 94, Bairro Centro, Riachuelo/Se

**DATA DA VISTORIA:** 01 de setembro de 2023

**CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:** Trata-se de uma edificação com apenas 01 pavimento.

**CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO IMÓVEL:** o imóvel encontra-se com a estrutura boa, não apresentando patologias. Com isso, está em condições satisfatórias de segurança e estabilidade, desde que mantidas suas características atuais, sobre condições normais de uso e apropriadas de manutenção.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Riachuelo, 01 de Setembro de 2023

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO  
Ana Cristina Nascimento Araújo  
Engenheira Civil  
CREA 270012415-4